

Használati utasítás

Javasoljuk, hogy a ragasztót hosszabb ideig tartó tároláskor használat előtt jól keverje fel. A ragasztandó felületet alaposan elő kell készíteni- a ragasztót egyenes, sima, száraz, portalanított, zsírtalanított vagy más szennyeződéstől mentes felületre vigye fel.

Felhordás: a ragasztót kézzel vagy géppel, hagyományos felhordó készülékekkel és applikáló eszközökkel (ecset, műanyagfésű, toldalékkal felszerelt flakonok, felhordó henger, hengerlő gépek, fúvókák, applikátorok), vékony rétegben, egyenletesen, a teljes felületre. Szegecselt szerkezeteknél, vagy olyan illesztéknél, ahol követelmény az illeszték nagyfokú szilárdsága, javasoljuk a ragasztót mindkét oldalra felvinni.

Ellenőrizze, hogy jól illeszkednek-e az illesztések. Nagy túrértékek csökkentik a tapadási erőt, ami hosszabb préselési időt eredményez. A ragasztót egyenletesen kell felhordani, ecsettel vagy hengerrel. A sorozatgyártáshoz először tesztekkel kell végezni a pontos kötési idő meghatározásához. A ragasztott részeknél meg kell várni a kötési időt a további megmunkálás előtt.

A végső kötési erő eléréséhez és a vízzel szembeni ellenálláshoz 7 nap szükséges.

Normál körülmények között, ha a javasolt specifikációs értékeket betartják, a ragasztó nem színeződik el. Azonban a ragasztóanyag savassága miatt, néhány faanyaggal érintkezve a ragasztás elszíneződhet. Ezenkívül, ha a ragasztó vagy a ragasztandó felület vassal vagy rozsdával szennyezett, akkor ez a szennyeződés a fában lévő csersavval kombinálva a faanyag elszíneződését okozhatja. A víz vagy más anyagok hozzáadása a ragasztó tulajdonságait megváltoztathatja, és rossz minőségű kötések hozhat létre.

A préselési idő:

A környezet, a ragasztó, a ragasztandó anyagok hőmérsékletétől, a fa nedvességétől és fajtájától, a préselési nyomástól és a felhordott ragasztó mennyiségétől függ. Ha a ragasztandó faanyag nedvességtartalma magasabb, vagy nagyobb mennyiségű ragasztót kívánunk felhordani és/vagy a javasoltnál alacsonyabb a munkahőmérséklet, meg kell hosszabbítani a préselési időt.

A ragasztott anyagokat 12 óra múlva lehet megmunkálni.

Tisztítás

A gépet és a szerszámokat vízzel lemoszuk, még mielőtt megszáradnak.

Biztonsági előírások

Kerülje a felesleges bőrrel való érintkezést. A szerszámok mosóvíze leereszthető a lefolyóba. Külön anyagbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Tárolás

Tárolási idő légmentesen lezárt tartályban + 20 ° C hőmérsékleten 12 hónap.

A nagyobb tárolási hőmérséklet lerövidíti a ragasztó élettartamát. FAGYVESZÉLYES.

Hosszú tárolás után keverjük össze a használat előtt.

Tárolási garanciális idő: 12 hónap

Kérésre biztonsági adatlap kapható.